

平成 21 年 12 月

お客様 各位

東京都千代田区四番町 7 番地

 **興研株式会社**

### BL-700Hの回収について

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、吹き付け石綿除去作業においてご使用の電動ファン付き呼吸用保護具『サカキ式 BL-700H』においてファンが止まる、回ったままになる等の不具合を生じるものが見つかりました。

弊社の想定を超える作業環境下において、多量の汗によりファンの作動に不具合が生じる事が判明致しました。

つきましては、誠に恐縮ではございますが、下記に該当する製品をお持ちのお客様は、弊社営業所までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

前述の状況においても支障なくご使用できる対策を施した新品のファンユニットと全品交換させていただきます。

ご迷惑をお掛けしました事をお詫び申し上げますとともに、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 該当製品

電動ファン付き呼吸用保護具 サカキ式 BL-700Hのファンユニット

#### 2. 該当する製造年月

2009年6月以前の製造年月のもので、ファンユニットの内側（マスク側）に C, S, E等の白字ロット印がないもの

#### 弊社営業所電話番号

|     |              |     |              |    |              |
|-----|--------------|-----|--------------|----|--------------|
| 北海道 | 011(832)3911 | 仙台  | 022(225)3791 | 新潟 | 025(255)0121 |
| 千葉  | 043(293)0411 | 熊谷  | 048(524)2928 | 東京 | 03(5276)8063 |
| 横浜  | 045(242)6566 | 名古屋 | 052(842)1722 | 大阪 | 06(6326)9223 |
| 神戸  | 078(511)0414 | 倉敷  | 086(423)2321 | 広島 | 082(283)7880 |
| 新居浜 | 0897(34)8927 | 九州  | 0942(38)1651 | 長崎 | 095(844)8406 |

以上

BL-700H ファンユニット

不具合の可能性のあるものと対策品との識別について

白色の不滅インク  
で  
表示 (C, S, E等)



不具合の可能性のあるもの

対策品のもの